

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ЯСЫРЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**
(МБОУ:Ясыревская НОШ)
347337, Ростовская область, Волгодонской
район,
х.Ясырев, ул.Победы,24
Тел.:(86394)74-1-44, Факс: (86394)74-1-44
E-mail: victorija071@yandex.ru
ОКПО 48250503
ОГРН 1026100822648
ИНН/КПП 6107005404/610701001

Главному Государственному инспектору
Волгодонского района
по пожарному надзору
майору внутренней службы
М.Л. Цыганкову

директора МБОУ: Ясыревская НОШ
В.В.Хохлова

Исх.№4 10.01.2020

**Ответ на представление 0590-9/2019/4 от 27.03.2019
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.**

Нарушения	Выполненные работы
<p>- Истек предельный срок службы, гарантированный заводом изготовителем на элементы системы противопожарной защиты, смонтированной в здании школы (пожарные извещатели ИП 212-70, оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 15-1/1М, извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, и т.д.). ч. 3, ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. п. 5.1.7.;</p> <p>- На объекте не организовано хранение исполнительной документации на систему противопожарной защиты, а именно: на отдельные технические средства: - прибор ВЭРС-ПК, центральный блок – «Карат», блок индикации и управления «Карат», «ОКО-3-А-01». Правила противопожарного режима в Р.Ф., п. 61.;</p> <p>- Линии связи между техническими средствами автоматической установкой пожарной сигнализации выполнены электрическими проводниками не</p>	<p>Заклучен договор № 36 от «06» декабря 2019 г. на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Ирбис»</p> <p align="center">Работы выполнены</p>

сохраняющими работоспособность в условиях пожара. ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 3.9, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Гл. 6, ГОСТ Р 53315—2009;

- У эвакуационных выходов не везде установлены ручные пожарные извещатели. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ88-2001 п.12.41, прил. 13;

- Не все помещения в здании оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-03, п. 14, п. 4, Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Прил. А.;

- Приемно – контрольный прибор и приборы управления системы противопожарной защиты, расположены на расстоянии менее 50 мм. друг от друга. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, п. 12.51, НПБ 88-2001, п. 13.14.8, СП 5.13130.2009;

- В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно сигналы о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует п. 61, Правила противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 53325-2009, п. 7.3.1;

- Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. п. 61, Правила противопожарного режима в РФ; п.13.1*, НПБ 88-2001; п.

<p>14.1, СП 5.13130.2009;</p> <p>- Имеются пожарные извещатели, где встроенный оптический индикатор не показывает, что данный извещатель находится в дежурном режиме. ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Правила противопожарного режима в РФ, п.61, паспорт на извещатель, раздел «Указания по эксплуатации»;</p> <p>- В спортивном зале имеется опасность механических повреждений, установленных пожарных извещателей, однако не предусмотрены защитные конструкции извещателей, исключающие данные повреждения. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации», п. 12.25.</p>	
<p>- Не произведен инструментальный контроль (измерение) яркости свечения элементов ФЭС на стадии эксплуатации планов эвакуации. ГОСТ Р12.2.143-2009, п.9.2.5..</p>	<p>Заключен договор №37 от «11» декабря 2019 г. на изготовление плана эвакуации с ИП Назаренко Игорь Викторович</p> <p>Работы выполнены</p>
<p>Не организована очистка дымоходов газовых котлов не прерывного действия с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца. Правила противопожарного режима в Р.Ф., п.82;</p>	<p>Заключен договор №38 от «20» декабря 2019 г. на выполнение работ по очистке дымоходов газовых котлов не прерывного действия с ВДПО Волгодонского района</p> <p>Работы выполнены</p>

Директор МБОУ: Ясыревская НОШ  В.В.Хохлов

