

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ РО ДККК

А.Рембайло

« 16 » *сентября* 2019г.

Отчет

по устранению нарушений законодательства об образовании, о воинской обязанности и военной службе и о противодействие терроризму выявленных прокуратурой г. Новочеркаска

№ п/п	Выявленные недостатки	Срок устранения недостатков	Кто ответственный	Принятые меры	Отметка о выполнении
1	2	3	5	6	7
1	ст.ст. 4,6, 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Сделана проектно- сметная документация, пройдена экспертиза	Продана заявка на выделение денежных средств №470 от 05.07.19
2	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Сделана проектно- сметная документация, пройдена экспертиза	Продана заявка на выделение денежных средств №470 от 05.07.19
3	пп. а) п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля*2012 г. №	До 25 августа 2018 года	Комендант	Оборудован беспрепятственный проход	Выполнено

	390 - перед эвакуационным выходом ведущем из учебного корпуса наружу, устроена металлическая труба, препятствующие свободной эвакуации людей; - на эвакуационном пути, ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку учебного корпуса, устроена металлическая лестница, препятствующие свободной эвакуации людей; - на эвакуационном пути, ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку (центральную) учебного корпуса, устроена металлическая дверь, препятствующая свободной эвакуации людей			<i>эвакуационного входа</i>	
4	п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.22 СНиП 21-01-97 Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и п. 7.106 СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» - на путях эвакуации в учебном корпусе, аварийное освещение находится в неработоспособном состоянии;	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлено освещение на путях эвакуации</i>	Выполнено. Контракт №94 от 17.10.2018 г.
5	п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 и п. 4.2.7 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлены антипаниковые замки</i>	Выполнено. Контракты за №: 102,103 от 12.11.18
6	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 - в помещении учебного корпуса допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м. от осветительного прибора; -	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Сделана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза</i>	Продана заявка на выделение денежных средств №470 от 05.07.19

	в учебном классе №103 допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м. от осветительного прибора				
7	п. 6.18 СНиП 21-01-97 Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - двери, отделяющие лестничную клетку на от поэтажных коридоров, холлов, фойе, в учебном корпусе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлены доводчики дверей</i>	Выполнено. Контракты за №: 102,103 от 12.11.18
8	п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Сделана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза</i>	Продана заявка на выделение денежных средств №470 от 05.07.19
9	13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в помещении КПП отсутствуют пожарные извещатели	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Сделана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза</i>	Продана заявка на выделение денежных средств №470 от 05.07.19
10	п. 13.14.12. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в помещении пожарного поста, расположенного на КПП отсутствует аварийное освещение	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлено освещение на путях эвакуации</i>	Выполнено. Контракт №94 от 17.10.2018 г.
11	п. 70 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - на 1-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - на 2-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки	До 25 августа 2018 года	комендант	<i>Произведена перезарядка огнетушителей. Куплены новые.</i>	Выполнено. Договора №: 337/1 От 22.11.18; № 75/202 От 15.06.18

	огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - на 3-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; на лестничной клерке, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - перед центральным выходом из учебного корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите				
12	п. 42 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - в подвальных помещениях спального корпуса допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников	До 25 августа 2018 года	комендант	<i>Установлены рассеиватели на светильники</i>	Выполнено
13	п. 480 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - огнетушители, расположенные в столовой на высоте более 1,5 метра	До 25 августа 2018 года	Комендант	<i>Огнетушители установлены согласно правил противопожарного режима</i>	Выполнено
14	В моечных помещениях для кухонной и столовой посуды отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и кухонного инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств (п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);	До 25 августа 2018 года	Таран С.А.	<i>Разработаны инструкции</i>	Выполнено
15	На пищеблоке допускается использование разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями (п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08);	До 25 августа 2018 года	Таран С.А.	<i>Закуплены новые разделочные доски</i>	Выполнено
16	В помещении моечной кухонной посуды между окон мусор, пыль, грязь, текущая уборка проводится несвоевременно (п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.17 СП 2.3.6.1079-01)	До 25 мая 2018 года	Таран С.А.	<i>Установлены металлопластиковые окна</i>	Выполнено


17	На пищеблоке допускается использование кухонной посуды без маркировки и с поврежденной эмалью (п.4.10, п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08);	До августа 2018 года	Таран С.А.	<i>Произведена замена и маркировка кухонной посуды</i>	Выполнено
18	Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, предусмотренные предприятием-изготовителем: в помещении для хранения овощей, оборудованным прибором для измерения температуры, допускается хранение капусты квашенной с морковью (изготовитель ООО «ДОНЗАСОЛПРОМ», адрес производства: РО, г. Новочеркасск, ул. Украинская, 5Б, условия хранения от +2°С до +6°С, дата изготовления 03.04.2018) при температуре + 15°С (ч.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ГР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлен холодильник для хранения продуктов</i>	Выполнено
19	В помещении для хранения пищевых продуктов, в том числе сыпучих прибор для измерения температуры и влажности воздуха в неисправном состоянии (п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08)	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	<i>Установлена погодная станция.</i>	Выполнено. Договор №85 От 09.10.18
20	Фактической рацион питания, согласно представленному журналу бракеража готовой продукции, не соответствует примерному перспективному меню, утвержденному руководителем (п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08)	До 25 августа 2018 года	Таран С.А.	<i>Разработано 14-ти дневное перспективное меню</i>	Выполнено

21	<p>В холодильнике для мяса при температуре +1°C допускается хранение рыбы минтай (производитель ООО «Октябрьский - 1», Камчатский край, дата производства 21.06.2017, срок годности и условия хранения: не более 18 месяцев при температуре не выше минус 18°C), тушка хека (производитель ООО «Антей», Приморский край, дата изготовления 15.11.2017, срок годности и условия хранения: 12 месяцев при температуре не выше минус 12°C) без соблюдения условий хранения установленных предприятием-изготовителем (ч.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)</p>	<p>До 25 августа 2018 года</p>	<p>Таран С.А.</p>	<p><i>Для хранения рыбы установлена морозильная камера</i></p>	<p>Выполнено</p>
22	<p>Допускается использование пищевой продукции с истекшим сроком годности: лимонная кислота (изготовитель Китайская Народная Республика, дата изготовления 19.03.2016, срок годности 12 месяцев) в количестве 13 упаковок по 200 г, молоко цельное сгущенное с сахаром (изготовитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская область, дата изготовления 26.12.2016, сроки и условия хранения 6 месяцев при температуре хранения от 0°C до +20°C, хранение осуществляется на складе при температуре +19°C) в количестве 1 банка 380г. (п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08)</p>	<p>постоянно</p>	<p>Таран С.А.</p>	<p><i>Постоянный контроль бракеражной комиссии</i></p>	<p>Выполнено</p>
23	<p>В представленных личных медицинских книжках сотрудников пищеблока учреждения: Таран С.А. нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования, Янко Л.В. отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования, гигиеническая аттестация пройдена без учета вида осуществляемой деятельности; Желтобрюхова С.Н. отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против кори, о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Мамцова О.А. отсутствуют сведения о</p>	<p>До августа 2018 года</p>	<p>Таран С.А.</p>	<p><i>Организовано прохождения медицинской комиссии</i></p>	<p>Выполнено</p>

	<p>проведении профилактической прививки против кори, отсутствует отметка о переводе на работу в кадетский корпус в связи с чем оценить проведение обследования на брюшной тиф и носители при поступлении на работу не представляется возможным; Конникова О.В. отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори, нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования (11.10.2016); Дмитриченко А.Н. отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Сысоева К.С. отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори, отсутствуют сведения о проведении обследования на брюшной тиф и носительство кишечных инфекций при поступлении на работу, отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Каменщикова А.В. гигиеническая подготовка и аттестация не соответствует занимаемой должности, Самарская отсутствуют сведения о прохождении обучения и аттестации (п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08).</p>				
24	<p>В учебном заведении отсутствует видеонаблюдения по периметру кадетского корпуса и на территории; в учебном, спальном корпусах, столовой нет видеонаблюдения и на КПП отсутствует турникет.</p>	<p>По мере поступления денежных средств</p>	<p>Заместитель директора по АХР</p>	<p><i>Установлена система видеонаблюдения</i></p>	<p>ООО «Стратус» Договор № 0358200051118000016-0268907-01 От 13.11.18</p>
25	<p>Через все здание учебного корпуса проходит трещина в стенах, в том числе и капитальных</p>	<p>По мере поступления денежных средств</p>	<p>Заместитель директора по АХР</p>	<p><i>Проведена техническая экспертиза</i></p>	<p>Выполнено. Положительное заключение ООО «НАИЛ» От 2018г.</p>
26	<p>Необходима замена электропроводки в котельной корпуса</p>	<p>По мере поступления денежных средств</p>	<p>Заместитель директора по АХР</p>	<p><i>Произведена замена электропроводки</i></p>	<p>Выполнено. Контракт № 92 От 16.10.18</p>

		средств			
27	Необходима реконструкция газовых сетей кадетского корпуса: установка узла учета газа в котельной кадетского корпуса	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Установлен единый узел учета газа	Выполнено. Контракты за №: 86 от 09.10.18; 90 от 12.10.18
28	Необходима замена оборудования ГРП эксплуатируемое с 1963г. на ГРПШ:	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Ведутся работы по замене ГРП на ГРПШ	Контракт №61 От 09.09.19
29	Требуется реконструкция водопроводной сети кадетского корпуса в связи: с ее ветхостью, маленьким давлением воды в системе и неправильно выполненными техническими требованиями (труба Д110 мм переходит на Д32 мм). Насосы повышающее давление воды для эффективной работы пожарных гидрантов находятся в нерабочем состоянии	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Произведена замена вышедшей из строя водопроводной сети	Выполнено
30	Образовательное учреждение в полной мере не обеспечено основными материально-техническими средствами для оснащения образовательного процесса, приведенными в приложении N 1 к Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образовании, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».	По мере поступления денежных средств	Заместитель директора по АХР	Класс ОБЖ оборудован согласно Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010	Выполнено. Контракты за №: 87;88;89 От 11.10.18

Заместитель директора по АХР



С.Ковалев