



ПАСПОРТ  
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 4

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3621,7 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10804 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 4

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка  
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 750 посещаемость, 750 пропускная спомсобность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К. О. Г. С. У

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы, оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА (О), предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,;

5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> - увеличить глубину площадки до 220 см.; - установить навес над крыльцом; - установить не скользкое покрытие; Лестница наружная -> - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить не скользкое покрытие; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем; Пандус к лестнице - установить пандус к лестнице; Тамбур -> Дверной проём - - снизить высоту наружного порога до 2,5 см
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 3: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 3: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина

		<p>проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 3: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 3: Санузел отдельный - Раковина - высота раковины - привести высоту раковины к нормативу 75-85 см.; Этаж 3: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 4: Санузел отдельный - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 4: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 4: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 4: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни</p>
10	<p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,</p>
11	<p>надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами,</p>

		<p>установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
13	<p>дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p>	<p>оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)</p>

14	иные	
----	------	--

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при	нет

	необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на	





до 2,5 см.; Этаж 4: Обслуживание в кабинете - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Этаж 2: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 2: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 3: Санузел отдельный - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 3: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 3: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 3: Санузел отдельный - Раковина - высота раковины - привести высоту раковины к нормативу 75-85 см.; Этаж 3: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 4: Санузел отдельный - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 4: Санузел отдельный - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 4: Санузел отдельный - Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 4: Санузел отдельный - Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Визуальные средства информации о предоставлении услуги - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; - уменьшить высоту средств информации до 160 см.; - установить указатели, пиктограммы; - оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами; - установить речевые информаторы и маяки; - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; - оборудовать помещение тактильными средствами информации о предоставляемых услугах; - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В); - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ); - оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном); - оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами

Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: Этаж 1: Помещение для питания -> Дверной проём -> высота наружного порога -

<p>снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Помещение для питания - Дверной проём - Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно:</p> <p>Этаж 3: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) - Дверной проём - высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 3: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 3: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) - Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: Цокольный этаж: Прочие помещения - Дверной проём - высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Цокольный этаж: Прочие помещения - Дверной проём - высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.</p>	
---	--

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_

*Зиницаев Ю.В.* *И.В. Савицкий*  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте \_\_\_\_\_

*зам. дир. Савицкая Е.А.*  
(Должность, Ф.И.О.)

*зам. директора*

*Зиницаев Ю.В.*

*Зиницаева И.А.*

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано  
(протокол № \_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.



М.П.