



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и ПРГУ МЧС России  
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Туапсинского района  
г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30 тел/факс: 2-24-30, тел. 2-24-31, 2-82-01.**

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

**Предписания № 88/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя  
образовательная школа № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе Муниципального  
образования Туапсинский район**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туапсинского района по пожарному надзору Ишутина Александра Васильевича № 88 от « 28» марта 2017года,**

(наименование органа ГПН)

**ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут « 03» апреля 2017 г. по 12 часов 30 минут « 28» апреля 2017г. проведена плановая/выездная проверка государственным инспектором Туапсинского района по пожарному надзору Завязочниковым Павлом Александровичем объекта защиты, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе Муниципального образования Туапсинский район расположенного по адресу: г. Туапсе ул. Кондратьева 5**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с Директор МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе МО Туапсинский район Иванниковым Игорем Владимировичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничная клетка расположенная в правом крыле МАОУ СОШ № 5 не обеспечена устройствами для само закрывания с уплотнением в притворах	часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ ;ст.1 абз.4-13 ФЗ 69 СНиП 21-01-97 п. 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	25.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР

Туапсинского района

Завязочников П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

С предписание ознакомлен:

Директор МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина

г. Туапсе МО Туапсинский район

Иванников Игорь Владимирович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» апреля 2017 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 28**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«12» апреля 2017 г.

г. Туапсе, ул. Свободы 3А

(место составления)

При проверке МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 5 ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА Г. ТУАПСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Л. Кондратьева, 5 выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей (ненужное зачеркнуть):

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Локально нарушено ограждение территории школы п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Нарушено твердое покрытие спортивной площадки и подхода к ней (ступеньки) п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Частично нарушено асфальтовое покрытие территории школы – п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Отсутствуют закрывающиеся крышки на контейнерах для сбора мусора на территории в хозяйственной зоне – п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Потолки и стены большинства помещений школы (кабинет технологии девочек, спортивный зал, коридор в начальную школу, лестничный пролет у кабинетов 47, 48, кабинеты 48, 49, 51, читальный зал библиотеки, слесарный и столярный цеха для мальчиков, душевая для мальчиков спортивный зал, актовый зал, мясной цех пищеблока и др.) с признаками повреждения грибком, с нарушенной внутренней отделкой, не допускающей проведение качественной уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Полы в отдельных помещениях школы повреждены (комната приготовления пищи кабинета технологии девочек, раздевалка для мальчиков спортзала, моечная столовой посуды пищеблока) - п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- В кабинете технологии девочек используемая мебель (столы, стулья), повреждена, что не обеспечивает безвредность для здоровья детей – п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Не оборудованы местным освещением – софитами классные доски в кабинетах 27, 31, математики, биологии, английского языка, ОБЖ, технологии девочек - п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Не обеспечены горячим водоснабжением помещения душевых мальчиков и девочек спортивного зала, умывальные в туалетных комнатах девочек и мальчиков 2 этаж, кабинеты химии, биологии - п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательной организации, по проекту вместимость 958 человек, по факту в первую смену обучается 1014 ч. п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Выявлено переуплотнение во всех классах, при норме не более 25 ч. Фактически обучается от 26-35 человек , за исключением 5Акл, 8Акл., 9Акл, 9Акл. 11 А и Б кл. п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Площади учебных классов используемая для учебных занятий менее 2.5 кв.м на 1 обучающегося, фактически кв.м п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- При оборудовании учебных помещений во всех классах не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах в соответствии с п. 5.6 ; СанПиН 2.4.2.2821-10;