

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО (ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ № 5

«23» ..... 08 ..... 2016 г.

ст. Динская  
(населенный пункт)

Комиссией в составе: инспектор ОМН ОУЧУ, ДОН ОМВД России  
по Динскому району и инспектор ИШРМВД Т. В.  
Заведующий ВДОУ № 7 Оренин И.А.  
(Ф.И.О., должности членов комиссии)

проведено обследование образовательного учреждения ВДОУ № 7  
(наименование учреждения, его №)  
расположенного по адресу: ст. Динская ул. Мухоморова, 955 телефон \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, адрес)

Директор учреждения (заведующий) Оренин И.А.  
(фамилия, имя, отчество)

Кол-во учащихся 150, количество смен 1, время их продолжительности 7<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>

Занимаемая площадь 4361 м<sup>2</sup> Аренда помещений нет

(кем арендуется, вид деятельности)

Наличие ограждения и его тип забор металлическая ограда по  
всему периметру, высота 2 метра, ворота  
на входе закрываются на  
каверзные замки  
(забор бетонный, металлическая ограда, высота, количество, входов, выездов, наличие заградительных устройств, калиток, ворот)

Пожарно-техническое состояние имеется пожарная сигнализация,  
огнетушители в СД  
(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, кол-во огнетушителей)

Вид охраны ЧОО, сторожевая  
(вневедомственная, полицейская, сторожевая, ЧОО, ведомственная и др.)

График работы охраны дневное - 0800, Курбанов Сергеевич  
в ночное - штатной сторожа Зиндоев  
(круглосуточно, в ночное, дневное время, количество работников, входы)

Применяемые технические средства охраны (КТС) тревожная кнопка  
координатор - 2 шт.  
(с выводом на ПЦО, тревожная кнопка, звуковая)

Наличие громкоговорящей связи: имеется  
(количество репродукторов, где расположены, исправность)

Видеонаблюдение: 7 камер - 7 камер на улице - 4 шт.  
просмотровые камеры в здании  
1 камера в саду  
(количество камер, место расположения, исправность, время сохранения информации)

Освещение территории: имеется фонари по всему  
периметру  
(количество фонарей, где расположены, какую площадь освещают, исправность)

Подрядные организации производящие ремонт: не проводятся  
(название организации ее адрес, кто руководитель, объект ремонта)  
кто производил ремонт)

В ходе проверки установлено: имеется 2-х этажное здание  
(тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запасных, их техническое)

