

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МБДОУ Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок»

Давлетова Н.В.

«12» 08 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

МБДОУ Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок»
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

«12» 08 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
1.2. Адрес объекта 662253, Красноярский край, г.Ужур, ул.Строителей,19
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4804,0 кв. м
земельный участок 7800 кв. м
1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2015 г.
1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет
1.6. Наименование собственника объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок», МБДОУ Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662253, Красноярский край, г.Ужур, ул.Строителей,19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар
3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
3.2.1. расстояние 50 м
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: нет
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория и объект доступен для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022г. На основании Титульного списка.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 2017г. Замена дверного блока на входе.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать);

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [http:// www.uds.do.am](http://www.uds.do.am) (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Председатель комиссии:

Заведующий  / Давлетова Н.В.

Члены комиссии:  / Вочарова А.А.

 / Фенькина А.Н.

 / Комлева Л.В.

Председатель общества инвалидов: Логина Л.М. / Логина Л.М.