

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 75-29-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк - Каменецкого, 22 «Б»

г. Иркутск, ул. Франк - Каменецкого, 22«Б»

«13» декабря 2019 г.
«16» часов «00» минут

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 572

По адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 271, корпус «Б»

На основании: распоряжения № 572 от «25» ноября 2019 г., которое вынес заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинин И.С.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Иркутска (далее МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска)

по соблюдению на Объекте защиты (здания, помещения, территория, расположенные по адресу проверки), используемом (эксплуатируемом) МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

"04" декабря 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

"13" декабря 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.


Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска Управления надзорной деятельности г. Иркутска Главного управления МЧС России по Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Л.И. 26. 11.2019 г. в 13:00

(должность, Ф.И.О., дата и время ознакомления)



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Орлова Юлия Сергеевна

При проведении проверки присутствовал: директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Людмила Ивановна

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

М.Л.П.



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
ул. Лермонтова, д. 271, корпус «Б»			
1.	Существующие на объекте поэтажные планы эвакуации, расположенные на втором и третьем этажах, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.	п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.2.5, 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009	директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Л.И.
2.	Дверь эвакуационного выхода, расположенная рядом с кабинетом № 101, открывается не по направлению выхода из здания.	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Л.И.
3.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены перила (художественное отделение).	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Л.И.
4.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены перила (холл первого этажа).	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Л.И.


Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист (приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 267);
2. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 16.12.2019 года № 572/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
Орлова Юлия Сергеевна
«13» декабря 2019 г.

При проведении проверки присутствовал(а),
с актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска
Павлова Людмила Ивановна
фамилия, имя, отчество, должность
«13» декабря 2019 г.



(подпись) _____
М.Л.П.

Павлова

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
М.Л.П.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8(3952)399999